

加工

|中高硬度鋼材有卓越的效果

Ħ

# 螺中 旋高 孔 用 錮 絲

■ 中高硬度鋼 螺旋(盲孔)用絲攻 ■

## Medium Hard





#### 中高硬度鋼











- ●全 長···全長採DJ構型設計、可避免切屑排出的干涉。
- ●螺紋部…「BLF」獨特的構型設計、能防止完全牙部崩牙。
- ●表面處理…表面塗層處理,大幅提升工具耐久力。



#### Z-PRO **MHSP** 加工時的優點

M12×1.75

加工深度:1.5D(有效螺紋長)


保持深度:31mm





#### 形狀尺寸一

 $[M8 \sim M16]$ 



尺寸	精度	產品編號	吃入部	L (mm)	L (mm)	₽s (mm)	Ds (mm)	溝數
M8 ×1.25	P4	SY8.0NSOCLJ	2.5P	90	19	46	6.2	3
M10×1.5	P4	SY0100SOCLJ	2.5P	100	23	51	7	3
M10×1.25	P4	SY010NSOCLJ	2.5P	100	23	51	7	3
M10×1	P4	SY010MSOCLJ	2.5P	100	23	51	7	3
M12×1.75	P4	SY012PSOCLJ	2.5P	110	26	56	8.5	4
M12×1.5	P4	SY0120S0CLJ	2.5P	110	26	56	8.5	4
M12×1.25	P4	SY012NSOCLJ	2.5P	110	26	56	8.5	4
M14×2	P5	SY014QTOCLJ	2.5P	110	26	56	10.5	4
M14×1.5	P4	SY0140SOCLJ	2.5P	110	26	56	10.5	4
M16×2	P5	SY016QTOCLJ	2.5P	110	26	56	12.5	4
M16×1.5	P4	SY0160S0CLJ	2.5P	110	26	56	12.5	4

#### 適 用 於 各 種 被 削 材

#### MHSP 加工條件建議

被削材	加工速度 建議 (m/min)					
高 <b>碳</b> 鋼/合金鋼 S50C/SCM440 35HRC	5~15					
高 <b>碳</b> 鋼/合金鋼 S50C/SCM440 25HRC	5~20					
高 <b>碳</b> 鋼/合金鋼 S50C/SCM440 生材	5~30					

#### 加工資料


NEW MHSP

#### 加工條件 M8×1.25

被削材 SCM440 35HRC 加工深度 12mm 加工速度 15m/min 立式加工中心機 使用機械 切削油 水溶性切削油 標準 SP 摩耗大

100

MHSP 加工550孔後



#### 使用時注意事項

- ◆加工時,可能發生折損造成危險,請配戴護目鏡等安全裝備。
- ◆加工時,可能發生折損造成危險,請設定適當的加工條件。
- ◆為防止手指被捲入,在加工運轉中,全程進戴手套。
- ◆為保護您的雙腳,避免被掉落的工具砸傷,請穿安全鞋。
- ◆將工具組裝在機械上時,請確實鎖緊,避免加工時產生晃動或偏擺。

200

◆請確實固定好被加工材,避免加工中晃動,如絲攻有嚴重磨耗或崩牙的 情形時,請勿繼續使用。

300

◆在切削中會產生高溫,有發生火災危險可能,請務必要擬定防災對策。

### 苏州博勤贸易有限公司

♥ 地址: 苏州市姑苏区机电五金城E6幢118室

2 电话:0512-67591846 67590745

■ 邮箱:tengdazxg@126.com





守護未來的環保行動 在不影響品質的前提下,避免不必要的 加工工程, 致力降低環境污染。 **MYAMAWA** 

